

Descriere

Mipa Fond de bare este un strat de acoperire texturat, monocomponent, destinat reparării barelor de protecție, ornamentelor, oglinzilor exterioare etc., precum și vopsirii substraturilor din plastic utilizate în mod curent în industria auto. Produsul aderă direct pe piese din plastic curățate și șlefuite, fabricate din **ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigid**. Se caracterizează prin **uscare rapidă, aplicare ușoară și rezistență bună la intemperii**. Este **rezistent la temperaturi de până la 70 °C**.


Putere de acoperire: 7,7 - 8,2 m²/l

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

negru
gri închis



Raport de amestecare

Întăritor

În greutate (lac : întăritor)

în volum (lac : întăritor)

--

--

--



Întăritor

Integrale

parțiale

-

--




Pot life

--



Diluant

30 - 35 % diluant universal



Vâscozitate

Pistol de pulverizare

Cu aer/Fără aer

35 - 45 s 4 mm DIN

--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor

presiune
(bar)

duza (mm)

Nr.
straturi

Diluant

Pistol de pulverizare
(presiune ridicata)


--

2 - 2,5

1,6 - 1,8

2

30 - 35%



Timp de evaporare

5 - 8 min între straturi

10 - 15 min înainte de a băga la cabină

Grosimea stratului uscat

40 - 50 µm



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	La praf	La atin-gere	Gata de asamblare	Șlefuire	Revopsire
20 °C	20 min	60 min	24 h	--	--

Notă

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

Reglementări COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/e): 840 g/l
Acest produs conține max. 539 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%..

Instrucțiuni de folosire: Înainte de aplicare, încălziți piesa care urmează să fie vopsită timp de 60 de minute la 60 °C. Degresați temeinic suprafața cu o lavetă antistatică sau cu degresant antisiliconic. Șlefuiți cu Softpad super fine, folosind o lavetă antistatică sau cu degresant antisiliconic. Curățați din nou cu o lavetă antistatică sau cu degresant antisiliconic. Lăsați piesele să se usuce complet.

⚠ **ATENȚIE:** Substanțele de separare trebuie îndepărtate complet!

După pregătirea descrisă mai sus, recomandăm efectuarea unui test de umezire capă. Dacă apa se scurge rapid de pe suprafață, repetați pretratarea.