

Descriere


Mipa P 99 Multi-Star este un chit auto de umplere și finisare cu aderență pe tablă de oțel, tablă zincată, aluminiu, suprafețe cositorite, lemn și fibră de sticlă (GRP). Timpul scurt de uscare și ușurința la șlefuire sunt alte caracteristici ale acestui produs premium.

Putere de acoperire: --

Instructiuni de procesare

Culoare

bej



Raport de amestecare

Întăritor

Mipa Întăritor P

În greutate

100 : 2

În volum

Întăritor

integrală

--

Vopsire parțială

--



Pot life

3 - 4 min cu Mipa Întăritor P la 20 °C

Diluant

--



Vâscozitate

-

Cu aer/Fără aer

-



Application mode

Application mode

--

Hardener

--

pressure (bar)

--

nozzle (mm)


--

spray passes

--

dilution (%)

--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	slefuire	revopsire
20 °C	--	--	--	20 min	--
60 °C	--	--	--	5 min	--
Uscare IR (distanța aprox. 80 cm și max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 min	--

Notă

Depozitare: --

Reglementările privind COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/b): 250 g/l
Acest produs conține max. 25 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%. Chitul auto pe bază de poliester nu se mai întărește la o temperatură sub +10 °C.

Instrucțiuni de utilizare: Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată și lipsită de grăsimi. Șlefuiți ușor suprafața. Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grund care nu s-au întărit.

Nu aplicați pe produse termoplastice sau pe grunduri acide.

Amestecați bine materialul de chit cu întăritorul. Nu folosiți mai mult de 3% de Întăritor P! Dozajul insuficient sau excesiv de întăritor poate provoca pete în stratul final de vopsea.

Curățați și degresați întreaga suprafață ce urmează a fi vopsită cu Degresant antisiliconic înainte de fiecare operațiune.

Îndepărtați rugina până la metalul curat și șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 80 / 150.

Când se chituiesc suprafețe din metale neferoase (de ex. aluminiu, suprafețe galvanizate), se poate aplica Mipa EP-Primer-Surfacer înainte de chituiră propriu-zisă pentru a asigura o aderență optimă.

Pentru a îmbunătăți protecția anticorozivă, de exemplu în cazul restaurării mașinilor de epocă, grunduiți cu Mipa EP-Primer-Surfacer (vedeți fișa tehnică a produsului Mipa EP-Primer- Surfacer).

După uscare, șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 150 / 240.

Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie abrazivă uscată P 240 / 360 până la un finisaj mat, înainte de aplicarea chitului de finisare.

Chitul auto se șlefuieste **doar uscat**.

Nu aplicați stratul final fără a izola în prealabil suprafața cu chit de umplere Mipa 1K sau 2K.