

Descriere

Mipa P 85 este un chit alb strălucitor, bicomponent, pe bază de rășină poliesterică, care se șlefuește foarte ușor și asigură o aderență excelentă pe fier, oțel, GRP (plastic armat cu fibră de sticlă) și lemn.

Datorită granulației fine și puterii excelente de acoperire, Mipa P 85 este perfect potrivit pentru utilizare ca chit de umplere și finisare, aplicat în straturi subțiri sau foarte subțiri, ca strat final peste chituri poliesterice, pentru închiderea porilor, corectarea micilor imperfecțiuni de suprafață și eliminarea defectelor minore din vopsea, zgârieturi etc.

Aplicarea pe suprafețe verticale este posibilă fără nicio dificultate.


Putere de acoperire: --

Instructiuni de procesare



Culoare

Alb strălucitor



Raport de amestecare

Întăritor

Mipa Întăritor P

În greutate

100 : 2

În volum

Întăritor

integrală

--

Vopsire parțială

--




Pot life

4-5 min cu Mipa Întăritor P la 20 °C



Diluant

--



Vâscozitate

-

Cu aer/Fără aer

-



Application mode

Application mode

Hardener

pressure
(bar)

nozzle
(mm)

spray
passes

dilution
(%)

--


--

--

--

--

--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--



Timp de uscare

Temperatura de aplicare	Uscare la praf	Uscare la atingere	Gata de asamblare	slefuire	revopsire
20 °C	--	--	--	15 min	--
60 °C	--	--	--	10 min	--
Uscare IR (distanța aprox. 80 cm și max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 min	--

Notă

Depozitare: --

Reglementările privind COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/b): 250 g/l
Acest produs conține max. 25 g/l de COV.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%. Chitul auto pe bază de poliester nu se mai întărește la o temperatură sub +10 °C.

Instrucțiuni de utilizare: Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată și lipsită de grăsimi. Șlefuiți ușor suprafața. Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grund care nu s-au întărit.

Nu aplicați pe produse termoplastice sau pe grunduri acide.

Amestecați bine materialul de chit cu întăritorul. Nu folosiți mai mult de 3% de Întăritor P! Dozajul insuficient sau excesiv de întăritor poate provoca pete în stratul final de vopsea.

Curățați și degresați întreaga suprafață ce urmează a fi vopsită cu Degresant antisiliconic înainte de fiecare operațiune.

Îndepărtați rugina până la metalul curat și șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 80 / 150. Când se chituiesc suprafețe din metale neferoase (de ex. aluminiu, suprafețe galvanizate), se poate aplica Mipa EP-Primer-Surfacer înainte de chituirea propriu-zisă pentru a asigura o aderență optimă.
Pentru a îmbunătăți protecția anticorozivă, de exemplu în cazul restaurării mașinilor de epocă, grunduiți cu Mipa EP-Primer-Surfacer (vedeți fișa tehnică a produsului Mipa EP-Primer- Surfacer).

După uscare, șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 150 / 240.
Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie abrazivă uscată P 240 / 360 până la un finisaj mat, înainte de aplicarea chitului de finisare.
Chitul auto se șlefuește **doar uscat**.
Nu aplicați stratul final fără a izola în prealabil suprafața cu chit de umplere Mipa 1K sau 2K.